



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 (Nm)	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluesssel nicht einbegriffen	
					Pmax (bar)						
MSL0160132	ER32	1:1	6000	105	-	X	X	91.41	55	MNZ0410005	CHSTER32
MSL0160232	ER32	1:1	6000	105	100 (diag. 2)	X	X	91.41	67.5	MNZ0410005	CHSTER32
MSL0160125	ER25	1:1	6000	105	-	X	X	88.41	55	MNZ0410005	CHSTER25
MSL0160225	ER25	1:1	6000	105	100 (diag. 2)	X	X	88.41	67.5	MNZ0410005	CHSTER25

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluesssel inbegriffen

GOODWAY
 MOD: GS200/230/260/280 - GA200/260/280 - GA2000/2600/2800/3000/3300/3600
 MODULO MOTORIZZATO ASSIALE
 Axial driven tool
 Axial angetriebenes Werkzeug

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@tmarchetti.com
 http://www.tmmarchetti.com



GDW 150-2-10

Subject to change without notice.