


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen		
				M2 (Nm)	Pmax (bar)	X	X	CHTAER25ZC	CHUB27	CHUB38
MZK1290325	ERA25	1:2	12000	40	-	X	X	CHTAER25ZC	CHUB27	CHUB38
MZK1290425	ERA25	1:2	12000	40	100 (diag. 2)	X	X	CHTAER25ZC	CHUB27	CHUB38

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

MAZAK

MOD: QUICK TURN SMART 100M/150M/200M/250M - QT 100/200/250M 12ST. - QT 200/250M 16ST.
QTC100/200/300M - QTE100/200/300M - QTU 200/250/350M - QT-Ez 8/10/12M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y Moltiplicato I=1:2

Radial geared-up I=1:2 twin head driven tool in Y

Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y uebersetzt I=1:2

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



MZK080-7-20

09/2025